

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 公安县杨家厂镇万华禾香板业 11.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: GAWH-ZHJL-JLJC-02

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2021.7.19	检查地点	支架安装区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工区的现场的人员安全情况以及现场施工情况		
存在问题	1、现场存在施工残余垃圾未清理 2、工人赤膊进行施工作业		
整改要求	1、对于施工作业完成后所剩余的垃圾要及时清理，不能堆积在屋面上。 2、夏天天气炎热，但严禁施工人员赤膊上身进行施工		
检查人	王园春	施工项目部 签收人/日期	2021.7.19.
整改情况	已整改完成  公安县杨家厂镇万华禾香板业11.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 整改负责人: 朱海 日期: 2021.7.20		
复查意见	已整改.  常州正衡电力工程代理有限公司 公安县杨家厂镇万华禾香板业11.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 复查人: 朱海 日期: 2021.7.21		



扫描全能王 创建