

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 公安县杨家厂镇万华禾香板业 11.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: GAWH-ZHJL-JLJC-03

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2021.7.22	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	施工区的现场的人员安全情况以及现场施工情况		
存在问题	1、材料堆放区垃圾未清理。 2、防暑药品准备不充分。 3、工人存在厂区内抽烟现象		
整改要求	1、材料堆放区垃圾要及时清理, 保持施工区域整洁。 2、夏季高温施工作业, 要做好防暑降温工作, 发放充足防暑药品。 3、施工区域内严禁抽烟, 要多开展安全教育。		
检查人	闫金	施工项目部 签收人/日期	2021.7.22.
整改情况	已按要求整改完成  整改负责人: 林清 日期: 2021.7.22		
复查意见	经复查, 已整改完成。  复查人: 闫金 日期: 2021.7.22.		

