







监理检查记录表

工程名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目

编号：ZHD-CZH-JC-001

施工单位	上海基旭能源工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年06月17日	检查地点	4#屋面
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 <input checked="" type="checkbox"/> 安全		
施工及检查情况简述	支架夹具材料吊装，检查吊装现场警戒标识已完成，道路暂时封闭，施工单位安全员现场指挥，吊装设备司机证件齐全。		
存在问题	短支架放置在长支架上方端部容易吊装时倾斜坠落，个别支架材料散放在吊装材料上方。		
整改要求	要求短支架和散放置的支架材料捆绑固定于长支架材料中间后吊装。		
检查人	 赵洪	施工项目部 签收人/日期 2021.6.17	 潘艳彬 2021.6.18
整改情况	 已整改 整改负责人：  潘艳彬 日期 2021.6.18		
复查意见	 该复查已按要求整改，同意吊装 复查人：  赵洪 日期 2021.6.18		