

监理检查记录表

工程名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目

编号：ZHD-CZH-JC-007

施工单位	上海基旭能源工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 06 月 24 日	检查地点	3#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项 ☐ 安全		
施工及检查情况简述	3#屋顶夹具导轨安装，复查导轨定位尺寸及安装情况。		
存在问题	发现 3#屋顶塑料瓶、不用的袋子等垃圾较多。		
等整改要求	要求安排人员清理垃圾。		
检查人	赵瑞 2021.6.26	施工项目部 签收人/日期	潘艳彬 2021.6.24
整改情况	已整改 整改负责人：潘艳彬 日期 2021.6.24		
复查意见	验收已清理。 复查人：赵瑞 日期 2021.6.25		