





# 监理检查记录表

工程名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目

编号：ZHD-CZH-JC-009

|           |                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 上海基旭能源工程技术有限公司                                                                                                                                                               | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                     |
| 检查时间      | 2021 年 06 月 28 日                                                                                                                                                             | 检查地点            | 3#屋面                                                                                               |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 <input checked="" type="checkbox"/> 安全                                                   |                 |                                                                                                    |
| 施工及检查情况简述 | 3#屋顶夹具导轨安装，检查夹具、导轨安装及安全落实情况。                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                    |
| 存在问题      | 发现 2#厂房上人通道没设置安全标示。                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                    |
| 等整改要求     | 要求安排人员抓紧落实。                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                    |
| 检查人       | <br>2021.6.28                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | <br>2021.6.28 |
| 整改情况      | 已整改<br><div style="text-align: right;">           整改负责人:  日期 2021.6.28         </div>   |                 |                                                                                                    |
| 复查意见      | 复检合格，已整改<br><div style="text-align: right;">           复查人:  日期 2021.6.29         </div> |                 |                                                                                                    |