






监理检查记录表

工程名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目

编号：ZHD-CZH-JC-011

施工单位	上海基旭能源工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 01 日	检查地点	3#4#屋面及项目部办公室
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项 ☐ 安全		
施工及检查情况简述	3#屋顶夹具导轨安装，陪同业主候总对 3#4#安全检查，蔡总检查项目资料。		
存在问题	屋脊临边防护警示彩旗增加两道、采光带安全网加装夹具拉紧、上人通道钢直梯加设栏杆及生命防坠器顶端加设一道绳套。		
等整改要求	要求总包单位按上述问题严格落实、认真整改。。		
检查人	 2021.7.1	施工项目部 签收人/日期	 2021.7.1
整改情况	已整改 整改负责人：  日期 2021.7.2		
复查意见	 复查人：  日期 2021.7.1		