



监理检查记录表

工程名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目

编号：ZHD-CZH-JC-014

施工单位	上海基旭能源工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 09 日	检查地点	新进镀锌角钢
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项 ☐ 安全		
施工及检查情况简述	前期进场材料镀锌角钢、扁钢检查不合格清退场后，昨日新进镀锌角钢检测。		
存在问题	无		
等整改要求	无		
检查人	 2021.7.9	施工项目部 签收人/日期	 21.7.9
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		