





监理检查记录表

工程名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目

编号：ZHD-CZH-JC-015

施工单位	上海基旭能源工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 10 日	检查地点	2#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项 ☐ 安全		
施工及检查情况简述	2#屋面导轨。夹具安装。		
存在问题	检查发现个别夹具安装松动。		
等整改要求	要求认真检查安装完成的夹具，对安装不合格整改。		
检查人	 2021.7.10	施工项目部 签收人/日期	 21.7.10
整改情况	 整改负责人：田双 日期 21.7.10		
复查意见	 复查人：田双 日期 2021.7.14		