





监理检查记录表

工程名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目

编号：ZHD-CZH-JC-018

施工单位	上海基旭能源工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 13 日	检查地点	2#屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项 ☒ 安全		
施工及检查情况简述	桥架、逆变器、格栅吊装。		
存在问题	吊装现场地面作业人员没佩戴安全帽		
等整改要求	加强现场人员安全培训教育，正确佩戴安全帽		
检查人	 2021.7.13	施工项目部 签收人/日期	 21.7.13
整改情况	 整改负责人：田汉 日期 21.7.13		
复查意见	 复查人：孙洪 日期 2021.7.15		