监理检查记录表

工程名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目　　编号：ZHD-CZH-JC-020

施工单位	上海基旭能源工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 18 日	检查地点	4#屋顶
检查类型	☑ 巡视　□定期　□专项　□安全		
施工及检查情况简述	4#屋面桥架、电缆安装检查。		
存在问题	发现架安装不顺直、接口处理不合格、一处生锈，要求逐条整改。		
等整改要求	全面检查逐条整改。		
检查人	2021.7.18	施工项目部 签收人/日期	21.7.18
整改情况	已完成 整改负责人：　日期 21.7.18		
复查意见	复查人：　日期		