监理检查记录表

工程名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目　　编号：ZHD-CZH-JC-022

施工单位	上海基旭能源工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 21 日	检查地点	4#屋顶
检查类型	☑巡视　□定期　□专项　□安全		
施工及检查情况简述	4#屋面格栅板、逆变器安装检查。		
存在问题	发现检修通道个别格栅板接口活动，特别是基层角钢连接处处理有问题影响通行。		
等整改要求	全面检查整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	潘艳彬 2021.7.21
整改情况	已整改 整改负责人：潘艳彬　日期 2021.7.25		
复查意见	复查人：　　日期		