

监理检查记录表

工程名称: 安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目

编号: ZHD-CZH-JC-028

工程名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目						编号：ZHB-GJ-001	
施工单位	上海基旭能源工程技术有限公司			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查时间	2021年08月5日			检查地点	4#3#屋顶		
检查类型	☐ 巡视	☐ 定期	☒ 专项		☐ 安全		
施工及检查情况简述	3#4#屋面桥架安装。						
存在问题	桥架返碱、锈斑现象严重						
等整改要求	要求全部排查整改返工						
检查人	赵瑞 2021.8.5			施工项目部 签收人/日期	田汉 2021.8.5		
整改情况	已按要求整改						
复查意见	整改负责人：田汉 日期：2021.8.5 复查人： 日期：						