

监理检查记录表

编号: ZHD-CZH-JC-031

工程名称: 安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目

施工单位	上海基旭能源工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年08月25日	检查地点	组件场地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项 ☐ 安全		
施工及检查情况简述	组件第三方检测, 检测数量 300 块		
存在问题	开箱检查发现一块组件背面有划痕		
整改要求	禁止使用		
检查人	赵广荣 2021.8.25	施工项目部 签收人/日期	田汉 2021.8.25
整改情况	已整改并出报告。		
	整改负责人: 田汉 日期 2021.8.25		
复查意见	已放置并在台账记录。		
	复查人: 赵广荣 日期 2021.8.25		