




工程名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目

编号：ZHD-CZH-JC-030

施工单位	上海基旭能源工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 08 月 23 日	检查地点	箱变基础、组件场地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项 ☐ 安全		
施工及检查情况简述	箱变基础钢筋进场，组件进场。		
存在问题	无		
整改要求			
检查人	 2021.8.23	施工项目部 签收人/日期	 2021.8.23
整改情况	整改负责人：  日期 2021.8.23		
复查意见	复查人： 日期		