





监理检查记录表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HQJC-032

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.11.06	检查地点	M 总装 焊装 1#库 变速箱联合厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	逆变器支架进场吊装。		
存在问题	检查发现逆变器支架焊接部位没打磨除渣防腐处理。		
整改要求	要求排查整改上述问题。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人:  日期:		
复查意见	已整改 复查人:  日期: 2022.11.10		