






监理检查记录表

工程名称： 一汽总部园区 NBD 屋顶分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-HQJC-12

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 10. 22	检查地点	箱变基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	箱变基础 C30 砼圈梁浇灌。		
存在问题	检查发现砼浇灌时振捣不实，个别人员不戴安全帽。		
整改要求	要求构造柱分层振捣，不能灌满后再振捣、不戴安全帽的正确佩戴。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人:  日期:		
复查意见	 复查人:  日期: 2022. 10. 22		