





监理检查记录表

工程名称：一汽总部园区 NBD 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HQJC-14

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.10.26	检查地点	停车楼、接地扁钢进场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	停车楼直流电缆敷设检查。		
存在问题	检查发现组件之间直流电缆波纹套管壁厚太薄；进场接地扁钢镀锌层厚度不符合设计。		
整改要求	要求整改处理。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.10.26
整改情况	按要求完成整改。 整改负责人:  日期: 2022.10.28		
复查意见	已整改 复查人:  日期: 2022.11.7.		