






监理检查记录表

工程名称：一汽总部园区 NBD 屋顶分布式光伏发电项目
 编号：ZHJL-HQJC-16

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 国网吉林综合能源服务有限公司<br>隆基绿能光伏工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                         | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                        |
| 检查时间      | 2022. 10. 29                                                                                                                                                                                                                                                                           | 检查地点            | 箱式变压器吊装                                                                               |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                       |
| 施工及检查情况简述 | 箱式变压器吊装就位。                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                       |
| 存在问题      | 检查发现施工人员 2 人不戴安全帽、道路左侧没设置禁戒线、一台箱变就位偏差。                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                       |
| 整改要求      | 要求现场安全员进行现场安全技术交底，所有人员正确佩戴安全帽、拉设警戒线、调整箱变轴线尺寸。                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                       |
| 检查人       |                                                                                                                                                                                                     | 施工项目部<br>签收人/日期 |  |
| 整改情况      | 按要求完成整改。<br><br><div>                         整改负责人:                          日期:                     </div>                                                                                       |                 |                                                                                       |
| 复查意见      | <br><br><div>                         复查人:                          日期: 2022. 10. 29                     </div> |                 |                                                                                       |