

监理检查记录表

工程名称：一汽总部 NBD 园区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZJL-NBDJC-002

施工单位	隆基绿能光伏工程有限公司			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司			
检查时间	2021 年 7 月 8 日			检查地点	施工现场			
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项							
施工及检查情况简述	为杜绝一切安全、质量事故的发生，确保今后的施工安全监理业主及施工单位三方决定对各施工现场进行安全检查： 1. 各施工现场负责人做到，确保责任到位、工作到位、措施到位； 2. 施工现场的生产临时用电、机械设备、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查； 3. 坚持问题导向，对检查出的问题“零容忍”，坚决彻底整改，不打折扣、不走过场，消除影响安全的薄弱环节和问题； 4. 施工作业人员安全防护用品使用情况；							
	存在问题	1、近期天气炎热，现场未见防暑措施。						
	整改要求	购置防暑物品，调整施工时间。						
	检查人	<u>杨殿锐</u>	施工项目部 签收人/日期	<u>刘利权</u>				
	整改情况	<u>已整改</u>						
复查意见	整改负责人： <u>李鹏飞</u> 日期： <u>2021年7月9日</u>							
	复 查 人： <u>杨殿锐</u> 日期： <u>2021年7月9日</u>							