

监理检查记录表

工程名称：
 一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目
 编号：
 ZHJL-HQJC-008

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.7.11	检查地点	1#箱变基础定位开挖
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#2#箱变基础定位放线，1#箱变基础人工开挖。		
存在问题	现场施工人员没戴安全帽，基坑顶面四周没留置作业面，土方堆放距离坑边缘太近，土方堆放过高容易造成塌方，存在安全隐患。		
整改要求	要求现场人员必须佩戴安全帽，基坑顶面四周按施工规范要求留置足够的作业面或者余土外用防治土方塌方。		
检查人	赵之峰	施工项目部 签收人/日期	周正 2022.7.11
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：周正 日期：2022.7.11日		
复查意见	复查人： 日期：		