

肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

1 月安全检查通报

肇源通威项目部安全检查【2022】第 01 期

临近春节放假，于 1 月 13 日，监理部与业主方组织四川浩能、四川送变电、江苏华源三家单位负责人、安全员对现场进行安全检查，重点对人员安全作业行为、作业安全措施、作业环境文明生产和安全内业资料以及放假前施工材料统一收集看管、是否有专人值班等进行重点检查，现将检查情况通报如下：

一、升压站

- 1、材料同一收集堆放区未封闭；
- 2、个别临时用电未拆除；
- 3、现场消防器材过期未更换；

二、柔性区域

- 1、个别临时用电未拆除；
- 2、个别电缆材料未回收；
- 3、施工现场剩料废料及生活垃圾未及时清理；

三、固定区域

- 1、脚手架未拆除；
- 2、支架材料未及时回收；

3、个别临时用电未拆除；

4、组件材料堆放未做保护措施

上述存在问题要求各单位在 01 月 15 日前全部完成整改，并上报《安全整改回复单》，如未能进行整改并回复，到期将对存在的安全违章行为等问题依照相关项目安全管理制度进行罚款考核。

检查单位：

通威新能源科技有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

(章)



检查人员：

汪凯一 张栋
王存才 张伟 刘海叔