

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

施工单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.10.5	检查地点	外作
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	和面外线带基. 基础施工		
存在问题	发现混凝土浇筑层未按设计位置.		
整改要求	要求按规范要求进行处理		
检查人	蔡永红	施工项目部 签收人/日期	赵涛 2021.10.5
整改情况	已按要求进行整改 整改负责人: 赵涛 日期 2021.10.5		
复查意见	已按要求完成整改. 复查人: 蔡永红 日期 2021.10.05		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。