

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

|           |                                                                                     |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 四川浩能新能源有限公司<br>江苏华源新能源科技有限公司<br>四川省送变电建设有限责任公司                                      | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2021. 10. 7                                                                         | 检查地点            | 外线             |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 检查外线塔基基础施工                                                                          |                 |                |
| 存在问题      | 发现个别施工人员未按规定佩戴安全帽。                                                                  |                 |                |
| 整改要求      | 要求对施工人员进行安全再教育培训/正确佩戴安全帽后施工                                                         |                 |                |
| 检查人       | 张松                                                                                  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 赵涛. 2021.10.7  |
| 整改情况      | 已按要求整改<br>整改负责人：赵涛. 日期 2021.10.7                                                    |                 |                |
| 复查意见      | 已按要求完成整改。<br>复查人：张松 日期 2021.10.7                                                    |                 |                |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。