

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

施工单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021. 9. 9		检查地点	100MW渔光一体
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡视林8#塔. 钢梁安装及焊接			
存在问题	发现焊接中有个别 焊接不饱满. 漏焊现象			
整改要求	要求派专业焊工进行整改. 达到焊接要求标准			
检查人	康树江	施工项目部 签收人/日期	刘海权 9.9	
整改情况	已派专业焊工对焊接区域进行排查. 整改.			
	整改负责人: 刘海权 日期 9.10			
复查意见	整改合格			
	复查人: 康树江 日期 9.11			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。