

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：

施工单位	四川浩能新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.09.13	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对照图纸检查箱变规格型号、额定容量、高低压额定电流, 查看外观无伤痕。检查吊装人员证书安全员在场指挥吊装。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人			施工项目部 签收人/日期 2021.09.13
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。