

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

施工单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.9.14	检查地点	本镇光伏发电区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今日巡视本镇光伏发电区情况，检查管杆间距和弧度。		
存在问题	发现管杆施有歪直、偏斜现象。		
整改要求	现场要求施工负责人进行整改，达到验收要求。		
检查人	康时德	施工项目部 签收人/日期	刘刚权
整改情况	已对达不到标准的个别管杆进行整改 整改负责人：刘刚权 日期 9.16		
复查意见	整改合格 复查人：康时德 日期 9.17		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。