

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

施工单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 ✓ 四川省送变电建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.9.19	检查地点	肇源县渔光一体
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	分日巡线一标、4个电源箱安全巡查。		
存在问题	发现4号电源箱接地体脱落。		
整改要求	现场通知施工负责人，派专业人员整改。		
检查人	张树旺	施工项目部 签收人/日期	刘海权
整改情况	专工王强验收 整改负责人：刘海权 日期 9.19		
复查意见	整改合格 复查人：张树旺 日期 9.19下午		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。