

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 四川浩能新能源有限公司<br>江苏华源新能源科技有限公司<br>四川省送变电建设有限责任公司                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2021.09.20 正源通威光伏发电站                                                                           | 检查地点            | 升压站            |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 检查正源通威升压站，齐全，外观良好。<br>未发现安全隐患，符合要求。<br>零部件无锈蚀，无油污。                                             |                 |                |
| 存在问题      | /                                                                                              |                 |                |
| 整改要求      | /                                                                                              |                 |                |
| 检查人       | 李平 2021.09.20                                                                                  | 施工项目部<br>签收人/日期 |                |
| 整改情况      | 整改负责人：      日期                                                                                 |                 |                |
| 复查意见      | 复查人：      日期                                                                                   |                 |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。