

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

施工单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视柔性支架光伏 6 区			
存在问题	监理现场巡视发现个别施工人员未佩戴安全 帽			
整改要求	要求施工单位加强安全管理，施工人员必须佩 戴好安全防护用品			
检查人	张梅	施工项目部 签收人/日期	刘海斌 2021.7.20	
整改情况	已按要求进行整改。 整改负责人：刘海斌 日期 2021.7.20			
复查意见	已按要求完成整改。 复查人：张梅 日期 2021.7.20			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。