

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

施工单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.09.20		检查地点	桩基内接地网
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1、检查特殊作业人员证书、对图纸检查、回周接地网地体与接地桩焊接。			
存在问题	有部分接地桩与接地网焊接位置达不到 国家标准要求。			
整改要求	要求施工单位尽快落实焊接位置达到 标准要求。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已落实整改 整改负责人：李洋洋 日期：2021.09.20			
复查意见	经复查已落实整改 复查人：李平 日期：2021.09.20			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。