

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

施工单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.9.20	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对光伏组件四周接地线接地电阻及接地极焊接, 对照图纸检查。 2. 特殊作业人员持证, 测量接地电阻检查, 满足图纸设计要求。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李坤	施工项目部 签收人/日期	2021.09.20
整改情况	整改负责人: _____ 日期 _____		
复查意见	复查人: 李坤 日期 2021.09.22		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。