

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

施工单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.9.24		检查地点	外线
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查外线塔基基础施工。			
存在问题	发现基础与钢筋笼，加密间距致下。			
整改要求	王要求整改，按图施工			
检查人	秦帮学		施工项目部 签收人/日期	赵清 2021.9.24
整改情况	王按要求进行整改 整改负责人：赵清 日期 2021.9.24			
复查意见	王按整改要求整改。 复查人：秦帮学 日期 2021.09.24			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。