

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

施工单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 ✓ 四川省送变电建设有限责任公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021. 9. 24		检查地点	肇源县渔光一体光伏发电项目
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡视并填写问题清单			
存在问题	无			
整改要求				
检查人	唐树臣	施工项目部 签收人/日期	刘西成 9.24	
整改情况	整改负责人： 日期			
复查意见	复查人： 日期			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。