

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

施工单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.09.25	检查地点	35KV 母线柜
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	互感器下侧各部位应可靠接地： 1. 分贝绝缘的电压互感器，其一次侧的接地引出端上，应装设互感器。 2. 电压型绝缘接地检查，报告编号：一次调试报告。 3. 互感器外壳一次调试报告。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李中	施工项目部 签收人/日期	2021.09.25
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人：李中 日期 2021.09.25		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。