

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

施工单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.09.28	检查地点	屏外柜体装置安装
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 电缆沟的金属底座、柜架及外壳和估计装置。检查 2. 检查携带式移动式用电器具的金属底座和外壳接地。3. 检查金属梯架、柜架。4. 互感器二次绕组接地。5. 配电柜（屏）及操作金属柜架接地检查。6. 电力电缆的金属护层、铠装层、终端头和金属防腐层接地检查。7. 电缆过路接地检查。8. 强电弱电地线或地网敷设检查。9. 电气装置和接地、单独接地网或地网敷设检查，严禁在一条接地线上接两个及以上需要接地的电气装置。检查接地。		
存在问题	6. 电力电缆的金属护层、铠装层、终端头和金属防腐层接地检查。7. 电缆过路接地检查。8. 强电弱电地线或地网敷设检查。9. 电气装置和接地、单独接地网或地网敷设检查，严禁在一条接地线上接两个及以上需要接地的电气装置。检查接地。		
整改要求	接地引下线双色漆完好无脱落 屏外柜体装置接地		
检查人	李坤	施工项目部 签收人/日期	2021.09.28
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人：李坤 日期 2021.09.28		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。