

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

施工单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.9.30	检查地点	外线
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查外线塔基基础施工		
存在问题	发现外线施工员未佩戴安全帽。		
整改要求	要求对施工员进行安全培训，正确佩戴安全帽，安全施工		
检查人	张松	施工项目部 签收人/日期	赵清 2021.9.30
整改情况	已按要求进行整改 整改负责人：赵清 日期 2021.9.30		
复查意见	已按要求完成整改 复查人：张松 日期 2021.9.30		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。