

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

施工单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021. 10. 7		检查地点	外线
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查外线塔基基础施工			
存在问题	发现个别施工人员未佩戴安全帽。			
整改要求	要求对施工人员进行安全告知/正确佩戴安全帽后施工			
检查人	张林		施工项目部 签收人/日期	赵浩 2021.10.7
整改情况	已按要求整改 整改负责人：赵浩 日期 2021.10.7			
复查意见	已按要求完成整改。 复查人：张林 日期 2021.10.7			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。