

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 四川浩能新能源有限公司<br>江苏华源新能源科技有限公司<br>四川省送变电建设有限责任公司                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2021.10.8                                                                                      | 检查地点            | 一标段光伏区         |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 巡视一标段光伏区箱变电缆头焊接。                                                                               |                 |                |
| 存在问题      | 巡视过程中发现有个别电缆头焊接不均匀现象。                                                                          |                 |                |
| 整改要求      | 现场要求现场人员进行整改，达到焊接规范要求。                                                                         |                 |                |
| 检查人       | 唐和伟                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 刘海红 10.8       |
| 整改情况      | 施工人员对不合格处进行整改，达到要求标准，后续焊接质量严格控制。<br>整改负责人：刘海红 日期：10.8                                          |                 |                |
| 复查意见      | 整改合格。<br>复查人：唐和伟 日期：10.9                                                                       |                 |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。