

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

施工单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.10.10		检查地点	一标段光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	今日巡视一标段光伏区桩头打磨防腐情况			
存在问题	巡视中发现个别桩头打磨不彻底，不符合要求			
整改要求	现场要求施工人员进行打磨，直至达到标准要求			
检查人	康时强		施工项目部 签收人/日期	刘新权 10.10
整改情况	施工人员重新打磨处理，经监理单位验收合格。 整改负责人：刘新权 日期 10.10			
复查意见	整改合格 复查人：康时强 日期 10.10			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。