

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

施工单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021. 10. 13		检查地点	林桑归兴处
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	今晨巡视林桑归兴处屋顶光伏板焊接。			
存在问题	发现部分光伏板焊接质量较差，不符合要求。			
整改要求	现场要求施工人员重新整改，后续焊接必须达到规范要求。			
检查人	周永明	施工项目部 签收人/日期	刘海权 10.13	
整改情况	对光伏板重新整改，达到规范要求。 整改负责人：刘海权 日期 10.13			
复查意见	合格 复查人：周永明 日期 10.14			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。