

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

施工单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间			检查地点	二和
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡视 22# 21# 20# 区 支架光伏组件安装			
存在问题	支架安装斜拉筋未到位。			
整改要求	支架安装斜拉筋必须紧固到位。			
检查人	李新	施工项目部 签收人/日期	2021年10月13	
整改情况	已按要求进行整改 整改负责人：李新 日期 10月13日			
复查意见	已按要求整改。 复查人：李新 日期 10月13日			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。