

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

施工单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	二标
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视 17# 18# 19# 立柱焊接。		
存在问题	巡视发现 17# 区立柱焊接不满焊。		
整改要求	要求施工单位落实到人，保证每个立柱焊接到位。		
检查人	李新	施工项目部 签收人/日期	2021年10月15日
整改情况	已按要求整改 整改负责人：李新 日期 10月15日		
复查意见	已按要求整改 复查人：李新 日期 10月15日		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。