

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

施工单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司✓ 四川省送变电建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.10.21	检查地点	一标段施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今日巡视一标段4#塔吊与塔吊头滑轮滑轮漆。		
存在问题	巡视中发现个别塔吊头滑轮不符合要求。		
整改要求	现场要求施工人员重新打磨，直至符合要求。		
检查人	康树臣	施工项目部 签收人/日期	刘海彬：10.21
整改情况	现场施工人员对不符合要求的重新打磨，达到要求标准。 整改负责人：刘海彬 日期 10.21		
复查意见	整改后合格。 复查人：康树臣 日期 10.21		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。