

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

施工单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司✓ 四川省送变电建设有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.10.27	检查地点	一标段光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今天巡视光伏区且组件安装规范。		
存在问题	巡视中发现个别施工人员高空作业时未系安全带。		
整改要求	现场要立即纠正并要求整改，保证安全措施。		
检查人	陈明江	施工项目部 签收人/日期	刘西权.10.27
整改情况	要求监理单位对施工人员进行安全培训。		
	整改负责人：刘西权 日期 10.27		
复查意见	整改后巡视未发现安全隐患。		
	复查人：陈明江 日期 10.28.21		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。