

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-JLJC-

施工单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021. 9.1		检查地点	永新光伏发电
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	今日巡视林口塘等施工			
存在问题	发现施工过程中有管桩垂直偏差，施工人员用打桩机和顶杆校正			
整改要求	现场要求施工负责人，以后杜绝这种现象，容易发生断裂现象。			
检查人	唐和胜	施工项目部 签收人/日期	刘海和 9.1	
整改情况	已通知施工方整改杜绝此类不规范操作 整改负责人：刘海和 日期 9.1			
复查意见	以后巡视中未发现此类现象 复查人：唐和胜 日期 9.2			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。