


监理检查记录表

工程名称：常熟大陆汽车屋顶 2.123MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-DLQC-001

施工单位	江苏宜安建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.07.01	检查地点	3期屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	3期屋面检修通道安装		
存在问题	现场发现有 3 处检修通道固定卡扣脱锌锈蚀 		
整改要求	对脱锌锈蚀的固定卡扣进行更换或除锈做防腐		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	张亮 2021.7.1
整改情况	已按要求整改 整改负责人：张亮 日期：2021.7.2		
复查意见	经检查，已除锈做防腐。 复查人：南玉荣 日期：2021.7.2		



扫描全能王 创建