


## 监理检查记录表

工程名称：常熟大陆汽车屋顶 2.123MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-DLQC-002

|           |                                                                                                           |                 |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 江苏宜安建设有限公司                                                                                                | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2021.07.09                                                                                                | 检查地点            | 1期屋面           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1期屋面夹具安装                                                                                                  |                 |                |
| 存在问题      | 个别夹具未卡到瓦楞内<br>         |                 |                |
| 整改要求      | 安排人员对所有已安装的夹具进行检查                                                                                         |                 |                |
| 检查人       | 南玉荣                                                                                                       | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张杰 2021.7.9    |
| 整改情况      | 已按要求整改<br>整改负责人：张杰 日期：2021.7.10                                                                           |                 |                |
| 复查意见      | 经检查，1期屋面已整改。<br>复查人：南玉荣 日期：2021.7.10                                                                      |                 |                |



扫描全能王 创建