


监理检查记录表

工程名称：常熟大陆汽车屋顶 2.123MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-DLQC-003

施工单位	江苏宜安建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.07.15	检查地点	3期屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1期屋面导轨安装安装		
存在问题	导轨连接部位缝隙较大 		
整改要求	安排人员对所有已安装的导轨进行检查，对于缝隙较大的进行整改。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	张吉 2021.7.15
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 张吉 日期: 2021.7.16		
复查意见	已整改。 复查人: 南玉荣 日期: 2021.7.16		



扫描全能王 创建