

监理检查记录表

工程名称：常熟大陆汽车屋顶 2.123MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-DLQC-004

施工单位	江苏宜安建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.07.20	检查地点	3期屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	3期屋面导轨安装		
存在问题	屋面发现烟头 		
整改要求	现场负责人对施工人员做好安全技术交底，屋面严禁吸烟。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	2021.7.20
整改情况	已对工人进行教育 整改负责人： 褚杰 日期： 2021.7.20		
复查意见	已对工人安全技术交底。 复查人： 南玉荣 日期： 2021.07.21		



扫描全能王 创建