


监理检查记录表

工程名称：常熟大陆汽车屋顶 2.123MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-DLQC-005

施工单位	江苏宜安建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.08.03	检查地点	3期屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	3期屋面组件安装		
存在问题	有个别组件压块缝隙较大，需检查整改。 		
整改要求	安排专人对已安装的组件压块进行检查，对压块缝隙较大进行整改。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	2021.8.3
整改情况	已整改 整改负责人: 张生 日期: 2021.8.3		
复查意见	经检查，已进行整改。 复查人: 南玉荣 日期: 2021.08.04		



扫描全能王 创建